

수번호: 12833
 2018. 3. 21 09:43
 ■ 석면안전관리법 시행규칙 [별지 제17호서식]
 2018. 3. 21 13:15
 차기 목록
 석면해체

석면해체 · 제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서

접수번호		접수일	
제출인	상호(대표자) (주)비엠건설	사업자등록번호 410-86-90440	
	주소 번지 광주광역시 서구 풍암순환로 190 (풍암동)2층		
건축물	건물명 부춘리 834-1	위치 경남 하동군 화개면 부춘리 834-1	
	연면적(m ²) m ²	작업기간 2018년03월07일	
	석면건축자재 [길이(m) · 면적(m ²) · 부피(m ³)] 슬레이트 32.18 m ³		
측정기관	대표자 주식회사 에이앤환경 배 효 수	사업자등록번호 412-81-41917	
	주소 광주광역시 동구 중앙로 358, 2층 203호(계림동100-11번지)		
측정 일시	2018년 03월 07일(1일)		
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)
	별첨 1 참조 측정 지점 위치(도식도)		

별첨 2 참조

「석면안전관리법」 제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체 · 제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.

2018년 월 일

제출인 (주)비엠건설



경상남도 하동군수

귀하

첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체 · 제거작업 신고서 사본	수수료 없음
------	--	-----------

석면비산 측정 결과보고서




주식회사 에이앤환경

[별첨 1]

★측정결과 [2018년 03월 07일](작업시간 1시간)

시료 번호	측정 지점	측정결과			초과 여부
		유량 (ℓ/min)	총 유량 (ℓ)	측정농도(f/cc) (기준:0.01f/cc)	
1	부지경계	11.8	708	0.002	미만
2	부지경계	12.2	732	0.001	미만
3	부지경계	12.1	723	0.002	미만
4	부지경계	12.2	732	0.001	미만
5	위생설비	11.9	416.5	0.002	미만
6	작업장주변(실외)	11.8	708	0.001	미만
7	폐기물 반출구	12	420	0.002	미만
8	폐기물 보관지점	11.9	416.5	0.001	미만
9	폐기물 보관지점	11.8	413	0.002	미만

[별첨 2]
 ★측정 지점 위치도(도식도) [2018년 03월 07일]



접수번호 12834
 2018. 3.21 09:24
 석면안전관리법시행규칙 별지 제29호서식
 2018. 3.21/19
 석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서
 822

접수번호	접수일		
제출인	상호(대표자) (주)비엠건설	사업자등록번호 410-86-90440	
	주소 번호 광주광역시 서구 풍암순환로 190 (풍암동)2층		
건축물	건물명 부춘리 904,903-4,919-1	위치 경남 하동군 화개면 부춘리 904, 903-4, 919-1	
	연면적(m ²) m ²	작업기간 2018년03월07일	
	석면건축자재 [길이(m) · 면적(m ²) · 부피(m ³)] 슬레이트 280.65 m ³		
측정기관	대표자 주식회사 에이앤환경 배 효 수	사업자등록번호 412-81-41917	
	주소 광주광역시 동구 중앙로 358, 2층 203호(계림동100-11번지)		
측정 일시	2018년 03월 07일(1일)		
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)
	검출 석면		

별첨 1 참조
 측정 지점 위치(도식도)
 별첨 2 참조

「석면안전관리법」 제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.

2018년 월 일

제출인

(주)비엠건설



경상남도 하동군수

귀하

첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체·제거작업 신고서 사본	수수료 없음
------	--	-----------

석면비산 측정 결과보고서



주식회사 에이앤환경


[별첨 1]

★측정결과 [2018년 03월 07일](작업시간 2시간)

시료 번호	측정 지점	측정결과			초과 여부
		유량 (ℓ/min)	총 유량 (ℓ)	측정농도(f/cc) (기준:0.01f/cc)	
1	부지경계	12.2	1464	0.002	미만
2	부지경계	12.1	1452	0.001	미만
3	부지경계	12.1	1452	0.001	미만
4	부지경계	12.2	1464	0.002	미만
5	위생설비	11.8	413	0.001	미만
6	작업장주변(실외)	11.9	1249.5	0.001	미만
7	폐기물 반출구	12	420	0.003	미만
8	폐기물 반출구	11.8	413	0.002	미만
9	폐기물 반출구	11.8	413	0.003	미만
10	폐기물 보관지점	11.9	416.5	0.002	미만
11	폐기물 보관지점	12	420	0.002	미만
12	폐기물 보관지점	12	420	0.001	미만
13	폐기물 보관지점	11.8	413	0.002	미만

[별첨 2]

★측정 지점 위치도(도식도) [2018년 03월 07일]



[별첨 3]
[2017년 03월 07일]

석면비산 농도측정 관련 사진

			
#1 부지경계	#2 부지경계	#3 부지경계	#4 부지경계
			
#5 위생설비	#6 작업장주변(실외)	#7 폐기물 반출구	#8 폐기물 반출구
			
#9 폐기물 반출구	#10~11폐기물보관지점	#12~13폐기물보관지점	

류

12835

2018. 3. 21 09:24
■ 석면안전관리법 시행규칙 [별지 제19호서식]

2018. 3. 21 13:24

석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서

첨부번호		접수일	
제출인	상호(대표자) (주)비엠건설	사업자등록번호 410-86-90440	
	주소 번지 광주광역시 서구 풍암순환로 190 (풍암동)2층		
건축물	건물명 부춘리 804	위치 경남 하동군 화개면 부춘리 804	
	연면적(m ²) m ²	작업기간 2018년03월07일	
	석면건축자재 [길이(m) · 면적(m ²) · 부피(m ³)] 슬레이트 62.4 m ³		
측정기관	대표자 주식회사 에이앤환경 배 효 수	사업자등록번호 412-81-41917	
	주소 광주광역시 동구 중앙로 358, 2층 203호(계림동100-11번지)		
측정 일시	2018년 03월 07일(1일)		
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)
	별첨 1 참조		
측정 지점 위치(도식도)			

별첨 2 참조

「석면안전관리법」 제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.

2018년 월 일

제출인 (주)비엠건설



경상남도 하동군수

귀하

첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체·제거작업 신고서 사본	수수료 없 음
------	--	------------

석면비산 측정 결과보고서




주식회사 에이앤환경

[별첨 1]

★측정결과 [2018년 03월 07일](작업시간 1시간)

시료 번호	측정 지점	측정결과			초과 여부
		유량 (ℓ/min)	총 유량 (ℓ)	측정농도(f/cc) (기준:0.01f/cc)	
1	부지경계	12.2	732	0.001	미만
2	부지경계	12.1	726	0.001	미만
3	부지경계	12.2	732	0.001	미만
4	부지경계	11.8	708	0.001	미만
5	위생설비	11.8	413	0.001	미만
6	작업장주변(실외)	11.9	714	0.001	미만
7	폐기물 반출구	11.8	413	0.003	미만
8	폐기물 보관지점	11.8	413	0.002	미만
9	폐기물 보관지점	12	420	0.002	미만

[별첨 2]
 ★측정 지점 위치도(도식도) [2018년 03월 07일]



12836
 2018. 3월 09일
 ■ 석면안전관리법 시행규칙 (별지 제19호서식)
 8825

석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서

접수번호		접수일	
제출인	상호(대표자) (주)비엠건설	사업자등록번호 410-86-90440	
	주소 번지 광주광역시 서구 풍암순환로 190 (풍암동)2층		
건축물	건물명 덕은리 176-3, 176-4	위치 경남 하동군 화개면 덕은리 176-3,176-4	
	연면적(m ²) m ²	작업기간 2018년03월07일	
	석면건축자재 [길이(m) · 면적(m ²) · 부피(m ³)] 슬레이트 490.35 m ³		
측정기관	대표자 주식회사 에이앤환경 배 효 수	사업자등록번호 412-81-41917	
	주소 광주광역시 동구 중앙로 358, 2층 203호(계림동100-11번지)		
측정 일시	2018년 03월 07일(1일)		
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)
	별첨 1 참조 측정 지점 위치(도식도)		

별첨 2 참조

「석면안전관리법」 제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.

2018년 월 일

제출인 (주)비엠건설 (서명)



경상남도 하동군수 귀하

첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체·제거작업 신고서 사본	수수료 없음
------	--	-----------

석면비산 측정 결과보고서



주식회사 에이앤환경

[별첨 1]

★측정결과 [2018년 03월 07일](작업시간 3시간)

시료 번호	측정 지점	측정결과			초과 여부
		유량 (ℓ/min)	총 유량 (ℓ)	측정농도(f/cc) (기준:0.01f/cc)	
1	부지경계	12.2	2196	0.001	미만
2	부지경계	11.8	2124	0.001	미만
3	부지경계	12.1	2178	0.002	미만
4	부지경계	11.8	2124	0.002	미만
5	위생설비	12.2	427	0.002	미만
6	작업장주변(실외)	11.9	1249.5	0.001	미만
7	폐기물 반출구	12	420	0.003	미만
8	폐기물 반출구	12.1	423.5	0.003	미만
9	폐기물 보관지점	11.9	416.5	0.001	미만
10	폐기물 보관지점	12.2	427	0.002	미만
11	폐기물 보관지점	12.1	423.5	0.002	미만
12	폐기물 보관지점	12	420	0.002	미만

[별첨 2]

★측정 지점 위치도(도식도) [2018년 03월 07일]

