

(민원사항)

접수번호: 22837

석면안전관리법 시행규칙 별지 제19호서식

리기한 2021. 6. 16. 13:13

한국과학기술연구원

제거 사업장의 석면 비산 측정 결과보고서

접수번호	접수일
제출인	상호(대표자) : 하동군(군수 윤상기) 사업자등록번호 : 614-83-00025 주소 : 경남 하동군 하동읍 군청로 23 (전화번호:055-880-2114)

석면해체·제거 사업장	건물명 : 공공업무시설	위치 : 경남 하동군 하동읍 군청로 23
	연면적(㎡) : 5329.75㎡	작업기간 : 2021년6월 12일~14일(3일)
	석면건축자재[길이(m)·면적(㎡)·부피(㎡)] : (텍스 343.95㎡)	

측정 기관	대표자 : ㈜코리아환경보건연구소 대표 임지영	사업자등록번호 : 613-81-62228
	주소 : 경남 진주시 북장대로 4	
	측정자/분석자 : 강흥기/전취재	

측정 결과	시료번호	측정 지점	측정 장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정 일시	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
		별첨1. 참조					
측정 위치도	별첨2. 참조						
측정 지점	비산측정 시작 사진		비산측정 종료 사진		비고		
	별첨3. 참조		별첨3. 참조				
	측정 시작 시간 - 별첨참조		측정 종료 시간 - 별첨참조				

「석면안전관리법」 제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제38조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.

2021년 06월 일

제출인(대표자)

하동군수 윤상기 (서명 또는 인)


하동군수 귀하

첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체·제거작업 신고서 사본	수수료 없음
------	--	-----------

별첨1. 측정 결과3

석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과

공 사 명 : 하동군 청사 석면철거공사

분 석 일 자 : 2021년 06월 14일

측 정 시 간 : 07:40 ~ 09:18

분석자 : 전휘재



샘플 번호	펌프 번호	측정지점	측정 장비 (종류/수량)	유량 (l/min)	측정시간 (min)	채적량 (l)	섬유수 (Fibers)	시야수 (Fields)	측정농도 (개/ cm^3)	노출기준 (0.01 개/ cm^3)
#1	22	폐기물보관지점	YSP-1045S/1	10.1	40	404.0	1.5	300	0.001	노출기준미만
#2	25	폐기물반출지점	YSP-1045S/1	10.6	38	402.8	4	300	0.002	노출기준미만
공시료1(blank)							0	100		
공시료2(blank)							0	100		

※ 분석방법

환경부고시 제2012-79호 석면 해체·제거 작업 사업장 주변 석면 비산관리를 위한 조사방법에 관한 고시규정에 따른다.

(주)코리아환경보건연구소 대표이사



별첨2. 측정 위치도1

NO. 1

측정위치도 범례

측정일	2021년 06월 12일	측정위치	●
-----	---------------	------	---



별첨2. 측정 위치도2

NO.2

측정위치도 범례

측정일	2021년 06월 13일	측정위치	●
-----	---------------	------	---



별첨2. 측정 위치도3

NO. 3

측정위치도 번호

측정일

2021년 06월 14일

측정위치







별첨3. 측정 지점


2021년 06월 12일

부지경계선1		부지경계선2	
비산측정 시작사진	비산측정 종료사진	비산측정 시작사진	비산측정 종료사진
			
측정 시작 시간 - 09:35	측정 종료 시간 - 13:35	측정 시작 시간 - 09:37	측정 종료 시간 - 13:37
부지경계선3		부지경계선4	
			
측정 시작 시간 - 09:40	측정 종료 시간 - 13:40	측정 시작 시간 - 09:45	측정 종료 시간 - 13:45
작업장 주변 실내		위생설비입구	
			
측정 시작 시간 - 10:20	측정 종료 시간 - 12:20	측정 시작 시간 - 09:55	측정 종료 시간 - 10:35
음압기공기배출구1		음압기공기배출구2	
			
측정 시작 시간 - 10:00	측정 종료 시간 - 10:40	측정 시작 시간 - 10:05	측정 종료 시간 - 10:45
음압기공기배출구3		폐기물반출구	
			
측정 시작 시간 - 10:10	측정 종료 시간 - 10:50	측정 시작 시간 - 17:50	측정 종료 시간 - 18:30
폐기물보관지점			
			
측정 시작 시간 - 18:35	측정 종료 시간 - 19:15		

2021년 06월 13일

폐기물보관지점			
비산측정 시작사진	비산측정 종료사진		
			
측정 시작 시간 - 08:05	측정 종료 시간 - 08:45		

2021년 06월 14일

폐기물보관지점		폐기물반출지점	
			
측정 시작 시간 - 07:40	측정 종료 시간 - 08:20	측정 시작 시간 - 08:40	측정 종료 시간 - 09:18

별첨4. 석면해체·제거작업 신고서

■ 산업안전보건법 시행규칙 [별지 제17호의6서식] <개정 2011.3.3>

석면해체·제거작업 신고서

* 유의사항을 읽고 작성하여 주시기 바라며 []에는 √ 표시를 합니다.

(양 쪽)

신고번호	(지방고용노동관서명)	-	호	처리기간	7 일
<input checked="" type="checkbox"/> 건축물	위치(소재지) 경남 하동군 하동읍 군청로 23	건축물등록번호		건축물명(설비명) 하동군청 본관	
<input type="checkbox"/> 설비	용도 공공업무시설	건축물수 1동		구조 철근콘크리트조	
	세대수 0세대	연면적 5,329.75㎡			
소유자	성명 하동군수	전화번호 055-880-2303			
	주소 경상남도 하동군 하동읍 군청로 23				
석면해체·제거업자	업자명(상호) 제이제이환경(주)	대표자 성명 박 은 정		휴대전화번호 010-8566-7883	
	고용노동부 등록번호 제152호	전화번호 055-884-7885		팩스번호 055-884-2783	
작업장	공사현장명(공사명·작업명)	전화번호			
	하동군 청사 석면철거공사	010-2302-7887			
해체 사유	해체사유 보수공사	해체기간 2021년 06월 11일 - 2021년 07월 30일까지			
석면 함유 자재(물질) 의 종류 및 면적	종 류	면적(㎡)	부피(㎡)	길이(m)	
	분무재(분말재)				
	내화피복재				
	천장재	1362.11			
	지붕재				
	발라이트(칸막이)	54.56			
벽재(벽체의 마감재)					
	합계	1416.67			
현장책임자	성명 박 정 진		전화번호 010-2302-7887		
작업근로자 인적사항 (간이 부착할 경 우 별첨)	김 경 용	73년 10월 23일	경남 하동군 읍 광평리 송림1길 22-8	010-6589-0065	
	소 성 용	71년 06월 01일	경남 하동군 하동읍 두곡리 327	010-8688-7141	
	이 순 철	73년 01월 08일	경남 하동군 하동읍 비파리 654-17	010-9918-3681	
	김 재 석	69년 10월 24일	경남 창원시 마산회원구 삼호로 266	010-9325-2594	
	김 재 호	70년 07월 30일	경남 창원시 마산합포구 3.15대로 77	010-8483-9979	
	오 준 범	78년 06월 21일	경남 창원시 마산회원구 삼호로 266	010-5014-8875	

「산업안전보건법 시행규칙」 제80조의7제1항에 따라 위와 같이 신고합니다.

2021년 06월 03일

신고인

제이제이환경(주)



부산지방노동청 진주(지청)장 귀하