

석면비산 측정 결과보고서

용역명: 횡천초 외1교(청암중)교실천장교체 석면해체공사

-횡천초등학교-



(주)삼성환경
SamSung Environment.co.Ltd.,.

석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서

접수번호		접수일		
제출인	상호(대표자) 남광건설(주) 염홍선	고용노동부 등록번호 4395		
	주소 경상남도 하동군 하동읍 공설운동장로 13		(전화번호 : 055-884-6566)	
건축물	건물명 횡천초등학교	위치 경상남도 하동군 횡천면 경서대로 1117 횡천초등학교		
	연면적(m ²) 3129.01m ²	작업기간 2017년 08월 05일~ 08월 05일(1일간)		
	석면건축자재[길이(m)·면적(m ²)·부피(m ³)] 1034.59			(필요 시 별지 첨부)
측정기관	대표자 신상갑	사업자등록번호 608-81-50716		
	주소 경상남도 창원시 마산회원구 봉양로88 봉암공구상가 A동 215호			
측정 일시	2017년 08월 05일 (1 일간)			
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)	검출석면
	비2017-0805-01	부지경계선1	0.000	-
	비2017-0805-02	부지경계선2	0.000	-
	비2017-0805-03	부지경계선3	0.000	-
	비2017-0805-04	부지경계선4	0.000	-
	비2017-0805-05	음압기	0.001	-
	비2017-0805-06	음압기	0.001	-
	비2017-0805-07	위생설비	0.000	-
	비2017-0805-08	1층좌측복도	0.000	-
	비2017-0805-09	남자화장실	0.001	-
비2017-0805-10	여자화장실	0.001	-	
측정 지점 위치(도식도)-별첨				

「석면안전관리법」제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.

2017년 08월 일

신고인(석면해체·제거업자) (주)남광건설



(서명 또는 인)

하동군청 귀하

첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체·제거작업 신고서 사본	수수료 없음
------	--	-----------

석면농도측정 결과표

1. 작업장 개요

측정의뢰자 (석면해체·제거업자)	현장명(공사명·작업명) 횡천초 외1교(청암중)교실천장교체 석면해체공사	
	현장 소재지 경상남도 하동군 횡천면 경서대로 1117 횡천초등학교	
	석면해체·제거작업 신고번호 진 주-20170357	업자명(상호) (주)남광건설
	전화번호 055-884-6566	대표자 염홍선

2. 측정기간 - 2017년 08월 05일 ~ 2017년 08월 05일 (1일간)

3. 측정자

성명	자격종목 및 등급	자격등록번호	비고
문 다 영	대기환경기사	16202171285 H	-
이 유 진	-	-	관련학과 졸업자

4. 측정결과

붙임1. 측정 결과표 참조

5. 측정위치도 (측정 장소)

붙임2. 측정 위치도 참조

「산업안전보건법 시행규칙」 제80조의12에 따라 석면농도를 측정하고 그 결과를 위와 같이 제출합니다.

2017년 08월 일

(주) 삼성 환경 (신 상 갑)













석면해체·제거업자 (주) 남광건설 귀하

붙임1. 측정 결과표

측 정 위 치	측정시간 (min)	유량 (L/min)	측정농도 (개/cm ³)	초과여부
부지경계선1	180	13.50	0.000	노출기준 미만
부지경계선2	180	13.51	0.000	노출기준 미만
부지경계선3	180	13.51	0.000	노출기준 미만
부지경계선4	180	13.51	0.000	노출기준 미만
음압기	30	13.48	0.001	노출기준 미만
음압기	30	13.50	0.001	노출기준 미만
위생설비	30	13.52	0.000	노출기준 미만
1층좌측복도	90	13.50	0.000	노출기준 미만
남자화장실	90	13.45	0.001	노출기준 미만
여자화장실	90	13.50	0.001	노출기준 미만

- ▶ 시료채취지점은 측정대상 작업 기간 동안 매일 석면 비산을 측정할 수 있는 곳으로 선정하며, 작업장에서 공기가 유입·유출되는 곳을 포함하는 것을 원칙으로 한다.
- ▶ 각 지점별 시료채취 지점수, 시료측정위치 등은 석면 해체·제거 작업 사업장 주변 석면 비산관리를 위한 조사방법 별표1과 같다.


붙임2. 측정 위치도 (측정 사진)

			
비 2017-0805-01	비 2017-0805-02	비 2017-0805-03	비 2017-0805-04
			
비 2017-0805-05	비 2017-0805-06	비 2017-0805-07	비 2017-0805-08
		-	-
비 2017-0805-09	비 2017-0805-10	-	-

붙임2. 측정 위치도 (측정 장소)

시료번호	시료위치	시료채취수(개)
비2017-0805-1~4	부지경계선	4
비2017-0805-5~6	음압기	2
비2017-0805-7	위생설비	1
비2017-0805-8	1층좌측복도	1
비2017-0805-9	남자화장실	1
비2017-0805-10	여자화장실	1
합 계		10

< 시료채취위치도 >



공기 중 석면농도의 분석결과서

분석기관	(주) 삼성환경 석면 분석실		
주소	경남 창원시 마산회원구 봉양로 88 공구상가 A동 215호		
전화번호	055-255-4793	팩스번호	055-255-4794
시료채취장소	경남 하동 횡천초등학교 본관	접수일	2017.08.04
분석자	이 유 진	분석일	2017.08.04

분석결과

시료번호	채취위치	Flow (L/min)	Time (min)	Volume (L)	Fibers		Fields	노출기준 (Fibers/cc)	C (Fibers/cc)
					<				
비2017-0805-01	부지경계선1	13.50	180	2430.6	<	1.2	100	0.01	0.000
비2017-0805-02	부지경계선2	13.51	180	2431.5	<	1.0	100	0.01	0.000
비2017-0805-03	부지경계선3	13.51	180	2431.8	<	1.0	100	0.01	0.000
비2017-0805-04	부지경계선4	13.51	180	2431.5	<	1.5	100	0.01	0.000
비2017-0805-05	음압기	13.48	30	404.3	<	1.5	300	0.01	0.001
비2017-0805-06	음압기	13.50	30	404.9	<	1.2	300	0.01	0.001
비2017-0805-07	위생설비	13.52	30	405.6	<	1.0	300	0.01	0.000
비2017-0805-08	1층좌측복도	13.50	90	1214.9	<	1.0	100	0.01	0.000
비2017-0805-09	남자화장실	13.45	90	1210.7	<	1.2	100	0.01	0.001
비2017-0805-10	여자화장실	13.50	90	1215.0	<	1.2	100	0.01	0.001

▶ 본 분석결과는 건축자재의 성분 증명 또는 법적인 소송과 관련하여 사용되어서는 안됩니다.

▶ 이 시료는 (주)삼성환경에서 측정된 시료를 분석한 것입니다.