

(인원 1명)  
 접수번호: 268116  
 접수일: 2016. 08. 11 16:33  
 처리과: 기록물 관리  
 접수번호: [ ]

석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서

제출인	상호(대표자) : 남강환경개발	사업자등록번호(노동부등록번호) 제 3145 호		
	주소 경상남도 진주시 판문로 219번길 1(판문동,3층 3호) (전화번호: 055-753-0133)			
건축물	건물명 진교초등학교	위치 경상남도 하동군 진교면 민다리길 141		
	연면적(m <sup>2</sup> ) 9061.40	작업기간 2016. 08. 11		
	석면건축자재[길이(m)·면적(m <sup>2</sup> )·부피(m <sup>3</sup> )] 5696.99m <sup>3</sup> (필요 시 별지 첨부)			
측정기관	대표자 황정환	사업자등록번호 127-86-24859		
	주소 대전광역시 대덕구 신일동로17번길 5 (신일동,904호)			
측정 일시	2016년 08월 11일			
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)	검출 석면
	첨부			

측정 지점 위치(도식도)

첨부

「석면안전관리법」 제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.

2016 년 08 월 11 일

제출인 남강환경개발



경상남도 하동군청

귀하

첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체·제거작업 신고서 사본	수수료 없음
------	--	-----------

# 석면해체·제거 사업장 공기중 석면농도측정



조 사 명:	진교초등학교교실천장석면 해체 공사 비산농도 측정
주 소:	경상남도 하동군 진교면 민다리길 141 진교초등학교
측정일시:	2016년 08월 11일
의 퇴 자:	남강환경개발


**이에스연구소**  
 환경을 생각하는 기업

## 석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 위치 및 결과

측정 결과				
측정 일시	2016년 08월 11일			
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)	검출 석면
	#1	폐기물보관소 1	0.0049131	검출 미만
	#2	폐기물보관소 2	0.0022972	검출 미만

### 측정 지점 위치(도식도)



		측정 위치
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체·제거작업 신고서 사본	수수료 없음



**【석면조사기관지정서】**

세2014-120004호

**석면조사기관 지정서(변경)**

기관명	(주)이에스연구소
소재지	(306-230) 대전광역시 대덕구 신일동로17번길 5 (신일동, 테크노시티) 904호()
대표자성명	황정환
총대행(지정)한계	사업장(0)개소, 근로자(0)명
관할지역	
지정사항	대행(지정)한계 사업장(0)개소, 근로자(0)명
	대행(지정)지역 전국

※ 준수사항

1. 석면조사기관기관은 노동부장관 또는 지방노동관시청의 자료제출요구 및 점검에 적극 협조하여야 한다.
2. 석면조사기관기관은 지정받은 기관은 산업안전보건법령에서 정하는 사항을 준수하여야 한다.

『산업안전보건법』 제38조의2 규정의 의하여 석면조사기관으로 지정합니다.

2014. 8. 19

대전지방고용노동청장

