

(민원신청)
 접수번호: 14866
 접수일시: 2016.5.9.15:36
 처리기한: 2016.5.4.9:26
 석면안전관리법 시행규칙 [별지 제19호서식]

~~민원처리기간70%단축프로젝트~~
 201 . . .

석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서

접수번호

제출인	상호(대표자) 제이제이환경주식회사	사업자등록번호 409 - 81 - 93933
	주소 경상남도 하동군 하동읍 군청로 76-777 (전화번호:055-884-7885)	

건축물	건물명 영신원 가축분뇨처리장 및 폐축사	위치 경상남도 하동군 적량면 황금길 11-18
	연면적(㎡) -	작업기간 21016/04/02 ~ 2016/04/08
	석면건축자재[길이(m)·면적(㎡)·부피(㎡)] 196.21 (필요 시 별지 첨부)	

측정기관	상호(대표자) 대한석면조사기관(주)	사업자등록번호 608 - 81 - 80689
	주소 경남 창원시 성산구 완암로 50 창원SK테크노파크 테크존 10층 1017호	

측정 일시 2016년04월02일 ~ 2016년04월2일(1일) 09:00 ~13:00

측정결과	시료번호	측정지점	측정결과(f/cc)	검출석면
	측정결과서 1. 측정결과 참조			

측정 지점 위치(도식도)

측정결과서 2. 측정지점 위치도 참조

「석면안전관리법」 제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.

2016 년 04월 일

제출인 제이제이환경주식회사



특별자치도지사·시장·**군수**·구청장 귀하

첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체·제거작업 신고서 사본	수수료 없음
------	--	-----------

비산측정 결과서

영신원 가축분뇨처리장 및 폐축사 지정폐기물처리용역



2016년 04월 일



대한석면조사기관[주]

Korea Asbestos Survey Institute CO., Ltd 055)607-0885



1. 측정결과 (측정일:2016년04월02일)

시료번호	측정지점	측정결과 (f/cc)	검출석면	비 고
k1-1	부지경계선 1	0.0010	-	
k1-2	부지경계선 2	0.0009	-	
k1-3	부지경계선 3	0.0010	-	
k1-4	부지경계선 4	0.0012	-	
K1-5	실외	0.0010	-	
K1-6	위생설비	0.0008	-	
K1-7	폐기물반출구	0.0010	-	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 이 하 여 백 </div>				

※ 측정농도기준은 0.01(f/cc)이하가 유지되어야 함.
 ※ 환경부고시 제2012-79호에 따라 위상차현미경으로 분석하였고, 계수기준에 따라 섬유를 계수함.

2. 측정지점 위치도(측정일:2016년04월02일)

