


(민원서류)
 접수번호: 14861
 접수일시: 2016.5.3.(5:2)6
 처리기한: 2016.5.49:36
 석면해체·제거 기록부

민원처리기간70%단축프로젝트
 201

석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서

접수번호			
제출인	상호(대표자)	사업자등록번호	
	제이제이환경주식회사	409 - 81 - 93933	
	주소	경상남도 하동군 하동읍 군청로 76-777 (전화번호:055-884-7885)	
건축물	건물명	위치	
	영신원 가축분료처리장 및 폐축사	경상남도 하동군 적량면 황금길 11-18	
	연면적(㎡)	작업기간	
	-	21016/04/02 ~ 2016/04/08	
	석면건축자재[길이(m)·면적(㎡)·부피(㎡)]		
	186.72 (필요 시 별지 첨부)		
측정기관	상호(대표자)	사업자등록번호	
	대한석면조사기관(주)	608 - 81 - 80689	
	주소	경남 창원시 성산구 완암로 50 창원SK테크노파크 테크존 10층 1017호	
측정일시	2016년04월03일 ~ 2016년04월3일(1일) 08:40~13:40		
측정결과	시료번호	측정지점	측정결과(f/cc)
	측정결과서 1. 측정결과 참조		
측정 지점 위치(도식도)			
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> 측정결과서 2. 측정지점 위치도 참조 </div>			
<p>「석면안전관리법」 제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.</p> <p style="text-align: right;">2016 년 04월 일</p> <p style="text-align: right;">제출인 제이제이환경주식회사 </p>			
<p>특별자치도지사·시장·군수·구청장 귀하</p>			
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체·제거작업 신고서 사본		수수료 없음

비산측정 결과서

영신원 가축분뇨처리장 및 폐축사 지정폐기물처리용역



2016년 04월 03일



대한석면조사기관[주]

Korea Asbestos Survey Institute CO., Ltd 055)807-0885



2. 측정지점 위치도(측정일:2016년04월03일)

