


신청서
 접수번호: 14865
 접수일시: 2016.5.3.15
 처리기한: 2016.5.4.(9)

신청처리기간 70% 단축 프로젝트
 2016.5.3.15

석면안전관리법 시행규칙 [별지 제19호서식]
 석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서

접수번호			
제출인	상호(대표자)	사업자등록번호	
	제이제이환경주식회사		409 - 81 - 93933
주소		경상남도 하동군 하동읍 군청로 76-777 (전화번호:055-884-7885)	
건축물	건물명	위치	
	영신원 가축분뇨처리장 및 폐축사	경상남도 하동군 적량면 황금길 11-18	
	연면적(㎡)	작업기간	
-		21016/04/02 ~ 2016/04/08	
석면건축자재 [길이(m) · 면적(㎡) · 부피(㎡)]			
176.07		(필요 시 별지 첨부)	
측정기관	상호(대표자)	사업자등록번호	
	대한석면조사기관(주)		608 - 81 - 80689
주소		경남 창원시 성산구 완암로 50 창원SK테크노파크 테크존 10층 1017호	
측정일시	2016년04월05일 ~ 2016년04월5일(1일) 09:00~15:50		
측정결과	시료번호	측정지점	측정결과(f/cc)
	측정결과서 1. 측정결과 참조		

측정 지점 위치(도식도)



「석면안전관리법」 제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.

2016 년 04월 일

제출인

제이제이환경주식회사




특별자치도지사 · 시장 · **군수** · 구청장 귀하

첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호외6서식의 석면해체·제거작업 신고서 사본	수수료 없음
------	--	-----------

비산측정 결과서

영신원 가축분료처리장 및 폐축사 지정폐기물처리용역



2016년 04월 05일



대한석면조사기관[주]

Korea Asbestos Survey Institute CO., Ltd 055)607-0885



1. 측정결과 (측정일:2016년04월05일)

시료번호	측정지점	측정결과 (f/cc)	검출석면,	비 고
k1-1	부지경계선 1	0.0008	-	
k1-2	부지경계선 2	0.0011	-	
k1-3	부지경계선 3	0.0010	-	
k1-4	부지경계선 4	0.0010	-	
k1-5	실외	0.0010	-	
k1-6	위생설비	0.0008	-	
k1-7	폐기물반출구	0.0010	-	
k1-8	폐기물보관지점1	0.0010	-	
k1-9	폐기물보관지점2	0.0012	-	
이 하 여 백				

※ 측정농도기준은 0.01(f/cc)이하가 유지되어야 함.
※ 환경부고시 제2012-79호에 따라 위상차현미경으로 분석하였고, 계수기준에 따라 섬유를 계수함.

2. 측정지점 위치도 (측정일:2016년04월05일)

