

맑은물! 맑은환경! 환경측정검사센터의 목표입니다.

문서번호 : D2306- 0518

시행일자 : 2023년 06월 22일

발 신 : 환경측정검사센터

제 목 : 수질검사성적서 교부

수 신 : 경상남도 하동군 하동읍 군청로 23 (읍내리, 하동군청)

담당자 : 정선선 / 기술책임자 : 조민재 / 품질책임자 : 유도권

하동군청 안전총괄과 귀중 52333

시 험 성 적 서

1. 시료내용

접수번호	D2306- 0518		의뢰인	하동군수		채수일	2023- 06- 16
시료명	민방위 비상급수시설(7항목)		의뢰근거	민방위기본법		접수일	2023- 06- 16
검사목적	정기검사	채수방법	직접채수	수원의구분	원수(지하수)	신고번호	
채수(입회)	강호기	채수장소	경상남도 하동군 하동읍 읍내리 916 (두곡소공원)				

2. 수질검사 결과

순번	검사항목	수질기준	검사결과
1	일반세균	100 CFU/mL 이하	60
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	대장균	불검출/100mL	불검출
4	분원성대장균군	불검출/100mL	불검출
5	암모니아성질소	0.50 mg/L 이하	불검출
6	질산성질소	10.0 mg/L 이하	2.9
7	과망간산칼륨소비량	10.0 mg/L 이하	0.4
판정		적합	
수질기준초과항목			

비고 : 판정은 먹는물 수질기준 및 검사등에 관한 규칙 제2조(수질기준)에 의거합니다. 본 성적서는 시험의뢰 목적 이외의 용도로 사용할 수 없습니다.

경상국립대학교 환경측정검사센터장

